COLLE DE BRICOLAGE

LA COLLE DE BRICOLAGE FLEX + CLEAN DE BISON NE CONTIENT PAS DE SOLVANT ET CONVIENT POUR BEAUCOUP D'APPLICATIONS DANS

TEMPS DE SÉCHAGE

Temps de séchage: Ca. 24 h
Résistance finale: Résistance finale maximale après ca. 24 h

*** Temps de séchage peut varier e.a. en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d'humidité et de la température ambiante.**

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Acétate de polyvinyle
Couleur: Blanc (Transparent après séchage)
Viscosité: Liquide
Teneur en solides: Ca. 30 %
Densité: Ca. 1.06 g/cm^3
Valeur pH: Ca. 5

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production. Conservation limitée après ouverture. Conservez l'emballage dans un endroit sec, frais et à l'abri de la lumière. Se conserve durant 24 mois. Conservation limitée après ouverture.

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Colle de Bricolage Flex + Clean de Bison ne contient pas de solvant et convient pour beaucoup d'applications dans le cadre des loisirs ou du bricolage.

DOMAINE D'APPLICATION

Grâce à l'emballage unique FLEX + CLEAN, la colle s'applique encore plus facilement et proprement. Le tube spécial ne goutte pas et ne se déchire pas. Lors de l'application, la colle est blanche et elle devient transparente en séchant. Convient pour coller le papier, le carton, le cuir, le tissu, le feutre, le liège, le Styrofoam® entre eux ou en combinaison avec la plupart des matières synthétiques. Ne convient pas à coller le PE, PP, PA, PTFE et des photos.

PROPRIÉTÉS

• Utilisation propre et en toute sécurité • Sans solvant • Séchage rapide • Lavable à l'eau savonneuse • Devient transparente en séchant

PRÉPARATION

Exigences des surfaces: Veillez à ce que les surfaces à coller soient sèches et exemptes de poussière et de graisse.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
Appliquer une fine couche de colle sur l'une des pièces à coller. Appliquer les pièces directement l'une contre l'autre et serrer fortement. Nettoyer immédiatement la colle excédentaire avec un chiffon humide. Laisser sécher 24 h.
Taches/restes: Dissoudre les taches humides à l'eau froide. Les taches de colle séchées sont lavables à 40 °C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.