



COLLE SECONDE MINIS 3X1 G DE LIQUIDE

COLLE INSTANTANÉE UNIVERSELLE DE GRANDE QUALITÉ.



Pré-traitement des surfaces: La poussière, l'huile, la graisse, la cire ou tout autre agent de séparation doit être complètement enlevé des surfaces à assembler. La meilleure manière de procéder est de frotter les composants à plusieurs reprises en utilisant des solvants appropriés, tels que de l'acétone (si celui-ci convient à la matière - vérifiez préalablement !).

En général, poncer les métaux et les alliages métalliques avec du papier de verre ou les brosser ou les meuler suffit amplement.

CONDITIONS DE STOCKAGE

À conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Stocker le produit à une température inférieure à +5 °C garantit la durée de vie la plus longue.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Super colle ultra-rapide et ultra-forte - en tubes de 1 g, dans une boîte de conservation très pratique. Qualité idéale pour toutes les applications - 3 tubes fermés d'origine. En raison de sa consistance, la super colle pénètre dans les angles et les joints les plus étroits.

DOMAINE D'APPLICATION

Assemble différentes matières, telles que les matières synthétiques, le métal, le caoutchouc, la porcelaine, le bois et le liège. Ne convient pas à faïence, certaines matières synthétiques (PE, PP, PTFE et caoutchouc silicone) et les fenêtres de voiture.

PROPRIÉTÉS

pas d'émanations âcres

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en œuvre à des températures inférieures à +10 °C.

Protection personnelle: Les colles cyanoacrylates durcissent extrêmement vite en présence d'humidité (telle que l'humidité de l'air, l'humidité de la peau, le sébum cutané, la transpiration, les larmes). Pour cette raison, il est essentiel de prendre toutes les précautions nécessaires lors de l'utilisation, en particulier vis-à-vis des enfants et du contact avec la peau et les yeux. Néanmoins, avec le temps, les colles cyanoacrylates se dissolvent naturellement même sans traitement.

Exigences des surfaces: Les matières à assembler doivent être sèches, propres, exemptes de poussière et de graisse et elles doivent s'ajuster parfaitement.